

Memória descritiva

Pretende-se proceder à ampliação de PDO já existente, para tal existe a necessidade de aceder a junta de FO que se encontra em CVP na faixa de rodagem.

Planta de Localização

