



MAPA DE RÚIDO DO CONCELHO DE CASCAIS
Situação Actual 2019



- Legenda
- Edifício Habitado
 - Edifício Não Habitado
 - Edifício Em construção
 - Rede Rodoviária
 - Rede Ferroviária
 - Fonte Sonora Pontual
 - Fonte Sonora Linear

Câmara Municipal de Cascais
Mapa de Ruído do Concelho de Cascais
Situação Actual - Ano 2019
Cota de Cálculo: 4,0m
Indicador de ruído: Lden
Escala: 1/25.000
Normas de Cálculo: CNOSSOS
Figura nº 1 Abril 2020