




Ocorrências Previstas na Via Publica

Propriedade	Valor
Tipificação da Intervenção	Corte viário com passagens alternadas
Descrição	Afeta um sentido da faixa de rodagem, alterando a cin
Atrasos	TP 5 - Poderá estar sujeito a atrasos mínimos na orde
Registo	Execução rotunda
Local	Cobre
Rua	Estrada Malveira e Rua Casal Queimado
Freguesia	U.F. Cascais e Estoril
Data de Início da OVP	Aug 8, 2019
Data de Fim da OVP	Sep 13, 2019
Carreiras Afectadas	414
Actualizado por	emoliveira
Data de actualização	Aug 12, 2019
Limite	 